


Cabo de interface para o Kit – 8051 – USB com conector DB9



Port P0		Port P1		Port P2		Port P3	
P0.0	CLK	P1.0	CLK	P2.0	CLK	P3.0	CLK
P0.1	DIR	P1.1	DIR	P2.1	DIR	P3.1	DIR
P0.2		P1.2		P2.2		P3.2	INT0
P0.3		P1.3		P2.3		P3.3	INT1
P0.4		P1.4		P2.4		P3.4	T0
P0.5		P1.5		P2.5		P3.5	T1
P0.6		P1.6		P2.6		P3.6	
P0.7	INIBE	P1.7	INIBE	P2.7	INIBE	P3.7	INIBE
		Atenção: Durante a gravação os pinos P1.5, P1.6 e P1.7 são usados pelo gravador USB.				Atenção: Desabilitar a interface RS232, pois esta utiliza os pinos P3.0 (RxD) e P3.1 (TxD)	