

Para o Motor de Passo

P1.0 --> Clock
 P1.1 --> Direção
 P1.2 --> Inibe


Para a Esteira

P1.0 --> Motor Esquerda
 P1.1 --> Motor Direita
 P1.2 --> Relê Retorna
 P3.5 --> Relê Rejeita
 P3.4 --> Sensor Óptico (T0)
 P3.2 --> Sensor Capacitivo(Int0)
 P3.3 --> Sensor Indutivo (Int1)

Para o Disco Posicionador

O bit P3.2 (Int0) é o Sinal do Acoplador Óptico

0 --> Posição Inicial
 1 --> Normal



Interface de Impressora do PC

Title		
Cabo entre o Kit51 e o Motor de Passo + Gravação SPI		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	2
Date:	Wednesday, August 20, 2008	Sheet 1 of 1